Vask og vedlikehold

Ta vare på jerseyen med riktig vask og skånsom behandling. Følg alltid vaskeetiketten i plagget. Guiden er basert på vaskeetiketten, med et ekstra råd om å unngå borrelås.

Vask
Vask ved maks. 30 °C. Ikke bruk blekemiddel.

Tørking
La jerseyen lufttørke. Ikke bruk tørketrommel.

Stryking
Stryk på lav varme dersom det er nødvendig.

Rens
Jerseyen skal ikke renses kjemisk.

Unngå borrelås
Unngå kontakt med borrelås (velcro), da det kan gjøre stoffet nuppete.

Spørsmål om vedlikehold? Kontakt kundeservice@8counts.no.